

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	7A312 von 2017-02-07
Technische Angaben	Durchmesser: 6 mm, 8 mm
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	PCU Deutschland GmbH Dorotheastr. 30 10318 Berlin Eurofins Umwelt Ost GmbH Niederlassung Freiberg Gewerbegebiet Freiberg Ost Lindenstr. 11 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Prüfbericht(e)	Nr.: 01-17-848098 von 2017-01-12 Nr.: 1011026172 von 2017-01-30

